

指標菌およびクリプトスポリジウム等の検査結果（平成23年度）

検査項目		採水箇所\採水年月日	H23.4.12	H23.5.24	H23.6.21	H23.7.21	H23.8.23	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.8	H23.12.15	H24.1.17	H24.2.14	H24.3.13
指 標 菌	大腸菌	千代川表流水(源太橋付近)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		叶1号系原水(1号系取水井)	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○
		叶2号系原水(2号系取水ポンプ井)	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		向国安系原水(向国安系導水管)	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○
	嫌気性芽胞菌	千代川表流水(源太橋付近)	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
		叶1号系原水(1号系取水井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		叶2号系原水(2号系取水ポンプ井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		向国安系原水(向国安系導水管)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
クリプトスポリジウム等	スクロリジウム	叶1号系原水(1号取水井)	×	-	-	×	-	-	×	-	-	×	-	-
		叶2号系原水(第一接合井)	-	×	-	-	×	-	-	×	-	-	×	-
		向国安系原水(向国安系導水管)	-	-	×	-	-	×	-	-	×	-	-	×
	ジアルジア	叶1号系原水(1号系取水井)	×	-	-	×	-	-	×	-	-	×	-	-
		叶2号系原水(2号系取水ポンプ井)	-	×	-	-	×	-	-	×	-	-	×	-
		向国安系原水(向国安系導水管)	-	-	×	-	-	×	-	-	×	-	-	×

(1) 検査項目における、検出及び不検出の表示については次のとおりです。

○: 検出、×: 不検出、-: 検査を実施していない

(2) 臨時検査については、浄水濁度が水質管理値0.1度を超えたため、実施しました。

(参考) 指標菌およびクリプトスポリジウム等の検査結果 (平成22年度)

検査項目	採水箇所\採水年月日	H22.4.14	H22.5.19	H22.6.16	H22.7.14	H22.8.4	H22.9.15	H22.10.12	H22.11.9	H22.12.16	H23.1.19	H23.2.9	H23.3.9		
指標菌	大腸菌	千代川表流水(源太橋付近)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		叶1号系原水(1号取水井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		叶2号系原水(第一接合井)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	
		向国安系原水(向国安系導水管)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	
	嫌気性芽胞菌	千代川表流水(源太橋付近)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
		叶1号系原水(1号取水井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		叶2号系原水(第一接合井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		向国安系原水(向国安系導水管)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
クリプトスポリジウム等	スクリプトリジウム	叶1号系原水(1号取水井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		叶2号系原水(第一接合井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		向国安系原水(向国安系導水管)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ジアルジア	叶1号系原水(1号取水井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		叶2号系原水(第一接合井)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		向国安系原水(向国安系導水管)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

(1) 検査項目における、検出及び不検出の表示については次のとおりです。

○: 検出、×: 不検出、—: 検査を実施していない

(2) 臨時検査については、浄水濁度が水質管理値0.1度を超えたため、実施しました。